

# 江苏省交通运输厅运输管理局文件

苏运车〔2011〕114号

## 关于发布江苏省《中级客车类型划分及等级评定表（第31批）》的通知

各市运管处：

按照交通运输部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）的规定，经专家组审查，金龙联合汽车工业（苏州）有限公司申报的KLQ6125BE4A等5个新生产车型，符合JT/T 325-2010标准中级客车要求，满足燃料消耗量管理办法，现予发布。请认真贯彻实施。

- 附件：1. 中级客车类型划分及等级评定表（第31批）  
2. 企业名称与厂家简称对照表  
3. 关于《江苏省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

二〇一一年四月二十八日

**主题词：运输 车辆 等级 通知**

抄送：交通运输部道路运输司，各省、自治区、直辖市交通厅（局、委）运输管理局（处），中国公路学会客车分会，各有关客车生产企业。

江苏省交通运输厅运输管理局办公室 2011年4月29日印

中级客车类型划分及等级评定表（第31批）

14:28

技术参数	厂牌	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙
	车型	KLQ6125BE4A	KLQ6115HCE4	KLQ6115CE4
评定类型及等级		大型中级	大型中级	大型中级
车身长度 mm		12000	10740	11490
座位数+司机+导游	≤	53(51)+1+1	45(43)+1+1	49(47)+1+1
额定功率 kw	≥	199	176	199
比功率 kw/t	≥	10	10	10
最高车速 km/h	≥	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A)	≤	75	75	75
发动机位置		后	后	后
乘客门位置		前(中)	前(中)	前(中)
车内通道宽 mm	≥	300	300	300
ABS(一类)		装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置
动力转向		装置	装置	装置
前桥盘式制动器		装置	装置	装置
轮胎		无内胎子午线胎	无内胎子午线胎	无内胎子午线胎
座间距(同向) mm	≥	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—
扶手(靠通道)		装置	装置	装置
座椅两点式安全带		装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖
影视设备		—	—	—
音响设备		装置	装置	装置
卫星定位系统		装置	装置	装置
侧窗帘		装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—
时钟		装置	装置	装置
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人	≥	0.13	0.05	0.065
备注			天然气	天然气

中级客车类型划分及等级评定表（第31批）

14:38

技术参数	厂牌	苏州金龙	苏州金龙
	车型	KLQ6115C	KLQ6798CE4
评定类型及等级		大型中级	中型中级
车身长度 mm		11490	7998
座位数+司机+导游	≤	49 (47) +1+1	31+1+1
额定功率 kw	≥	199	132
比功率 kw/t	≥	10	12
最高车速 km/h	≥	100	100
匀速车内噪声 dB (A)	≤	75	75
发动机位置		后	后
乘客门位置		前 (中)	前
车内通道宽 mm	≥	300	300
ABS (一类)		装置	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置
缓行器		装置	—
动力转向		装置	装置
前桥盘式制动器		装置	—
轮胎		无内胎子午线胎	子午线胎
座间距 (同向) mm	≥	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420
座椅深 mm	≥	420	420
靠背高 mm	≥	650	650
靠背角度可调		—	—
扶手 (靠通道)		装置	装置
座椅两点式安全带		装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖
影视设备		—	—
音响设备		装置	装置
卫星定位系统		装置	装置
侧窗帘		装置	装置
阅读灯		—	—
时钟		装置	装置
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人	≥	0.065	0.03
备注		天然气	天然气

## 企业名称与厂家简称对照表

序号	申报企业名称	厂家简称
1	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	苏州金龙

## 关于《江苏省中级客车类型划分 及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。

三、由于客车改装（改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中“—”为该等级车型对该技术参数或服务装备不做要求。